

УДК 620.198+620.193.21

КОРРОЗИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ СУДОВОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ В МОРСКОМ КЛИМАТЕ. Х. СЕРЕБРЯНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПО ЛАТУНИ

© 2000 г. Ю. М. Панченко, П. В. Стрекалов

Институт физической химии РАН, Москва

Поступила в редакцию 23.02.99 г.

Исследованы особенности коррозии и защитные и декоративные характеристики серебряных покрытий толщиной 9–18 мкм на латуни Л62 в контейнерах, имитирующих корпуса судовых приборов водо- и брызгозащищенного исполнения. 14–20-летние испытания покрытий осуществлены на побережьях Баренцева, Японского и Черного морей с холодным (Мурманск), умеренным влажным (Владивосток) и влажным субтропическим (Батуми) климатом. Уточнены сроки технической годности покрытий в случае их применения в качестве защитных в судовом приборостроении.

ВВЕДЕНИЕ

Покрытия благородными металлами используют в электротехнической промышленности и в судовом приборостроении для повышения электропроводности, снижения переходного электрического сопротивления, сохранения постоянства электрических параметров, а также стойкости против коррозии и износа.

Поведение серебра в различных средах определяется его термодинамической устойчивостью и способностью формировать на поверхности защитные пленки, а в растворах – комплексные ионы. Стандартный электродный потенциал серебра $E_{Ag^+/Ag} = 0.79$ В. В ряду напряжений оно идет вслед за золотом и платиновыми металлами [1].

В лабораторных условиях коррозионно-электрохимическое поведение серебра изучено многоократно [2–9]. Исследована адсорбция на нем воды из воздуха разной влажности [2, 3] и газовых компонентов [2, 4, 5]; влияние на сорбцию влаги присущего на серебре хлорида натрия [6]; коррозивное воздействие на него малых концентраций H_2S , SO_2 , NO_2 , O_3 и Cl_2 как по отдельности, так и в разных комбинациях [7–9] и т.д. Однако сведения о коррозионном поведении покрытий благородными металлами в естественных атмосферных условиях ограничены [10–14].

Натурные испытания на береговых коррозионных станциях в контейнерах, имитирующих корпус брызгозащищенного или водозащищенного прибора, вполне воспроизводят температурно-влажностные условия работы приборов на морских судах [15].

Цель работы – изучить особенности коррозионного поведения серебряных покрытий по латуни, оценить их защитную способность и стойкость декоративных характеристик, уточнить

возможный срок их технической годности в судовом приборостроении.

МЕТОДИКА

Серебряные покрытия толщиной 9, 12 и 18 мкм (табл. 1) были нанесены на латунные образцы размером $50 \times 70 \times 2$ мм из ферроцианидроданидного электролита. Состав ванны, режим электроосаждения и методика испытаний образцов в контейнерах приведены в [15].

В Батуми испытания покрытий в алюминиевых контейнерах водо- и брызгозащищенного типа (далее по тексту ВЗК и БЗК соответственно) длились 14 лет, во Владивостоке и Дальних Зеленцах Мурманской обл. (далее станция Мурманск) – 20 лет.

Заданные S_3 и декоративные S_d характеристики покрытий оценивали визуально в соответствии с ГОСТ 9.012-73 [16] и ГОСТ 9.311-87 [17], следуя описанной ранее методике [18, 19]. При этом вздутия на покрытиях (закрытые очаги) относили к коррозии латунной основы [17]. Срок технической пригодности покрытия оценивали с учетом частотного показателя [19], используя 5-балльную шкалу коррозионной стойкости по ОСТ 5-9246-75 [20] (0 – отсутствие, 5 – максимальная коррозия).

Таблица 1. Испытуемые серебряные покрытия

| Покрытие | Толщина, мкм | | |
|----------|--------------------------|-------------|-----------|
| | номинальная (В, М, Б) | фактическая | |
| | | В | М |
| Ср9 | 9 | 9.0–11.3 | 9.6–11.3 |
| Ср12 | 12 | 11.7–15.3 | 13.4–16.3 |
| Ср18 | 18 | 18.0–22.8 | 17.4–20.3 |

Примечание. В, М, Б – Владивосток, Мурманск, Батуми соответственно.




Рис. 1. Снижение защитных характеристик S_3 и декоративности S_d серебряных покрытий Cr9 (●, ○), Cr12 (▲, △) и Cr18 (■, □) в контейнерах: водозащищенном (темные точки) и брызгозащищенном (светлые). Верхняя сторона образцов.

Коррозионные потери массы определяли взвешиванием образцов после удаления продуктов травлением в растворе 10% H_2SO_4 при комнатной температуре [21]. Среднюю глубину коррозии рассчитывали по плотности 8.50 и 10.50 г/см³ для латуни и серебра соответственно [22]. Количество растворимых хлоридов, аккумулированных поверхностью образцов за время испытания в контейнерах, определяли колориметрически, анализируя раствор, полученный после 30 мин кипячения в дистилляте отобранный партии образцов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Испытуемые покрытия вначале желтели, преимущественно по краям. Увеличиваясь, пятна становились темно-коричневыми и черными. На покрытиях возникали также точки оксидных продуктов пепельного цвета и светлые (в первые годы – голубого или зеленого оттенка) солевые бугорки. Вокруг последних появлялся ореол бесцветных и белых солей. Постепенно распространяясь и смыкаясь, соли образовывали неоднородный по толщине налет. В результате затрудненного выхода наружу продуктов коррозии латуни, под серебряным покрытием возникали также мелкие вздутия, обычно маскируемые солевыми бугорками.

Желтизна покрытий на верхней стороне образцов в БЗК отмечалась уже через 1 и 3 года и 4–5 лет, а в ВЗК – спустя 2, 6 и 3 года в Мурманске, Владивостоке и Батуми соответственно (табл. 2).

Оксидные точки на покрытиях появились после года испытания в БЗК во Владивостоке и Мурманске и 4–5 лет – в Батуми. Но в ВЗК в Мурманске оксидные продукты были выявлены лишь спустя 13 лет, а на некоторых образцах – почти в конце 20-летних испытаний, во Владивостоке – после 4–5 лет, в Батуми же их не было все 14 лет.

В БЗК в Мурманске и Владивостоке точки выступающих солей появились соответственно через 1 и 2 года выдержки, в ВЗК намного позже – через 7–9 и 13–20 лет. В Батуми в ВЗК они обнаружены спустя 3 года, в БЗК – после 6 лет.

Солевые ореолы вокруг точек выступающих солей на покрытиях были зритально обнаружены во Владивостоке, Мурманске и Батуми через 7, 10 и 9 лет соответственно, но появиться они могли и раньше, поскольку тонкий слой бесцветных солей легко не заметить.

Коррозия покрытий на нижней стороне образцов начиналась почти одновременно с верхней или с небольшим отставанием. Однако дальнейшее развитие коррозионных поражений шло менее интенсивно (табл. 2, рис. 1 и 2).

Таблица 2. Развитие коррозионных поражений на серебряных покрытиях

| Станция | Контейнер | Покрытие | а | | г | | к | | | S_3 | S_d |
|-----------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | T_h , год | S_a , % | T_h , год | S_g , % | T_h , год | S_k , % | налет | | |
| Верхняя поверхность образца | | | | | | | | | | | |
| В | БЗК | Cp9 | 3 | 20 | 1 | 80 | 2 | 70 | 2 | 7 | 1 |
| | | Cp12 | 3 | 20 | 1 | 80 | 2 | 70 | 2 | 7 | 1 |
| | | Cp18 | 3 | 20 | 1 | 80 | 2 | 70 | 1 | 8 | 1 |
| | ВЗК | Cp9 | 6 | 99 | 5 | 1 | 13–20 | 0 | 0.2 | 9 | 3 |
| | | Cp12 | 6 | 99 | 5 | 1 | 13–20 | 0 | 0.2 | 9 | 3 |
| | | Cp18 | 6 | 100 | 5 | 0.5 | 13–20 | 0 | 0.1 | 9 | 3 |
| М | БЗК | Cp9 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 6 | 4 | 1 |
| | | Cp12 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 4 | 6 | 1 |
| | | Cp18 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 7 | 1 |
| | ВЗК | Cp9 | 2 | 99 | 13–20 | 1 | 7 | 0 | 0.4 | 8 | 3 |
| | | Cp12 | 2 | 99 | 13–20 | 1 | 9 | 0 | 0.3 | 8 | 3 |
| | | Cp18 | 2 | 99 | 13–20 | 1 | 9 | 0 | — | 9 | 3 |
| Б | БЗК | Cp9 | 4 | 80 | 5 | 20 | 6 | 0 | — | 9 | 2 |
| | | Cp12 | 4 | 80 | 5 | 20 | 6 | 0 | — | 9 | 2 |
| | | Cp18 | 5 | 80 | 4 | 20 | — | 0 | 0 | 10 | 2 |
| | ВЗК | Cp9 | 3 | 100 | — | 0 | 3 | 80 | 0.5 | 8 | 3 |
| | | Cp12 | 3 | 100 | — | 0 | 3 | 80 | 0.5 | 8 | 3 |
| | | Cp18 | 3 | 100 | — | 0 | 3 | 80 | 0.5 | 8 | 3 |
| Нижняя поверхность образца | | | | | | | | | | | |
| В | БЗК | Cp9 | 3 | 80 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0.2 | 9 | 2 |
| | | Cp12 | 3 | 80 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0.2 | 9 | 2 |
| | | Cp18 | 3 | 80 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0.1 | 9 | 2 |
| | ВЗК | Cp9 | 7 | 100 | 13–20 | 0.1 | 13–20 | 0 | — | 9 | 3 |
| | | Cp12 | 7 | 100 | 13–20 | 0.1 | 13–20 | 0 | — | 9 | 3 |
| | | Cp18 | 7 | 100 | 13–20 | 0.1 | 13–20 | 0 | — | 9 | 3 |
| М | БЗК | Cp9 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| | | Cp12 | 1 | 70 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0.5 | 8 | 2 |
| | | Cp18 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0.2 | 9 | 2 |
| | ВЗК | Cp9 | 8 | 100 | — | 0 | 10–13 | 0 | — | 9 | 3 |
| | | Cp12 | 8 | 100 | — | 0 | 13–20 | 0 | — | 9 | 3 |
| | | Cp18 | 8 | 100 | — | 0 | 13–20 | 0 | — | 9 | 3 |
| Б | БЗК | | | | | | | | | | |
| | ВЗК | | | | | | | | | | |
| Нет сведений | | | | | | | | | | | |

Примечание. а, г, к – Виды коррозионных поражений в соответствии с ГОСТ 9.311-87 [17]: а – легкое пожелтение, потемнение, различим начальный цвет; г – окисление, значительное изменение цвета; к – коррозия защищаемой основы (налет и точки солей); T_h – время появления коррозионных поражений данного вида; S_a , S_g , S_k – соответственно площади коррозионного поражения вида а, г, к; S_3 и S_d – защитные и декоративные характеристики покрытия (во Владивостоке и Мурманске после 20 лет экспозиции, в Батуми – 14 лет); ет – единичные точки. В, М, Б – Владивосток, Мурманск и Батуми. БЗК и ВЗК – брызгозащищенный и водозащищенный контейнеры.




Рис. 2. То же, что на рис. 1. Нижняя сторона образцов.

В конце испытаний в БЗК в Мурманске покрытия на верхней поверхности образцов были коричневыми, темно-коричневыми или черными. На нижней – светло-коричневыми и коричневыми. Ту же цветовую гамму на площади 80% имели и образцы во Владивостоке. В Батуми к 14 годам они стали желто-коричневыми, причем 20% поверхности занимали пепельные оксидные точки.

В ВЗК покрытия на всех станциях только пожелтели, либо стали светло-коричневыми. На покрытиях разной толщины площадь под солевыми бугорками составила от долей до 6% (максимальная в Мурманске, минимальная – в Батуми).

За 14–20 лет экспозиции декоративность покрытий S_d снизилась до 1–3 баллов, а защитные характеристики S_3 – до 7–9 баллов (исключая Ср9 и Ср12 в БЗК в Мурманске – 4 и 6 баллов соответственно, и Ср18 в Батуми – 10 баллов).

После удаления продуктов коррозии на покрытиях обнажились мелкие вздутия, совокупная площадь которых была меньше находившихся ранее над ними солевых бугорков (табл. 2 и 3). В БЗК вздутия на образцах более многочисленны, чем в ВЗК, а диаметр их оснований почти вдвое больше: 0.1–0.5 и 0.05–0.2 мм в БЗК и ВЗК. На нижней стороне образца, в сравнении с верхней, вздутий меньше. Крупные вздутия обычно имели отверстие или трещину.

Под микроскопом в относительно больших, механически вскрытых вздутиях можно было видеть следы белой соли и два–четыре питтинга на дне; оголившаяся же основа имела цвет меди. Во Владивостоке питтинги имели малую глубину, но в Мурманске среди них, как правило, был один более глубокий (до 50, 100 и 250 мкм в покрытиях

Ср9, Ср12 и Ср18 соответственно). Зависимость фактической максимальной глубины h_{\max} питтинга на латуни от толщины покрытия показана на рис. 3.

Общий привес ΔM образцов с серебряным покрытием после 20 лет выдержки в контейнере колеблется от 0.166 до 3.454 г/м² (табл. 4). В БЗК в Мурманске он начал заметно расти после 4–5 лет испытания (рис. 4), когда S_d и S_3 снизились до 3 и 8 баллов соответственно (рис. 1), т.е. при существенном изменении цвета покрытия на всем образце и прогрессирующем образовании солей.

Коррозионные потери массы образцов с серебряными покрытиями разной толщины укладываются в интервал 0.145–3.721 г/м². В БЗК, сообщавшемся с внешней атмосферой, они больше,


Рис. 3. Связь измеренной максимальной h_{\max} (×) и расчетной средней h_{cp} (●) глубины коррозии с толщиной серебряного покрытия δ на латуни.

Таблица 3. Коррозионное состояние образцов с серебряными покрытиями после удаления продуктов коррозии. Экспозиция 20 лет

| Станция | Покрытие | Сторона образца | Вздутия на поверхности | | | | Расчетная площадь под вздутиями, см ² |
|----------------------------|----------|-----------------|------------------------|---------|---------------|-------------|--|
| | | | всего на образце | | среднее число | диаметр, мм | |
| | | | шт. | средний | максимальный | | |
| Брызгозащищенный контейнер | | | | | | | |
| В | Cp9 | в | 50–140 | 95 | 0.3 | 0.8 | 0.064 |
| | | н | 10–30 | 20 | 0.2 | 0.3 | 0.006 |
| | Cp12 | в | 25–65 | 45 | 0.4 | 1 × 3 | 0.057 |
| | | н | 5–20 | 12 | 0.1 | 0.5 | 0.001 |
| | Cp18 | в | 10–40 | 25 | 0.3 | 1.0 | 0.019 |
| | | н | 3–10 | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.001 |
| | Cp9 | в | 280–400 | 340 | 0.5 | 1.0 | 0.687 |
| | | н | 10–50 | 30 | 0.2 | 0.3 | 0.006 |
| М | Cp12 | в | 100–320 | 160 | 0.3 | 0.8 | 0.127 |
| | | н | 15–70 | 40 | 0.2 | 0.3 | 0.009 |
| | Cp18 | в | 20–100 | 60 | 0.5 | 1.2 | 0.098 |
| | | н | 3–40 | 20 | 0.2 | 1.0 | 0.003 |
| Водозащищенный контейнер | | | | | | | |
| В | Cp9 | в | 4–9 | 7 | 0.1 | 0.2 | 0.001 |
| | | н | 1–9 | 5 | 0.05 | 0.1 | 0 |
| | Cp12 | в | 2–10 | 6 | 0.1 | 0.2 | 0.001 |
| | | н | 0–2 | 1 | 0.05 | 0.1 | 0 |
| | Cp18 | в | 0–4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| | | н | 2–4 | 3 | 0.05 | 0.1 | 0 |
| | Cp9 | в | 10–35 | 22 | 0.2 | 0.5 | 0.006 |
| | | н | 2–10 | 6 | 0.05 | 0.1 | 0 |
| М | Cp12 | в | 3–20 | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.001 |
| | | н | 3–6 | 5 | 0.05 | 0.1 | 0 |
| | Cp18 | в | 2–5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| | | н | 2–10 | 6 | 0.05 | 0.1 | 0 |

Примечание. В, М – Владивосток и Мурманск; в, н – сторона образца, обращенная в контейнере к небу (в) и к земле (н).

Таблица 4. Коррозия серебряных покрытий после 20 лет испытаний. Количество водорастворимых хлоридов на поверхности

| Станция | Контейнер | Покрытие | ΔM | | m | K | | $[Cl^-]$, мг/м ² |
|---------|-----------|----------|------------------|-------|-------|------------------|-------|------------------------------|
| | | | г/м ² | мкм | | г/м ² | мкм | |
| В | БЗК | Cp9 | 0.762 | 1.524 | 0.762 | 0.07 | 29.4 | |
| | | Cp12 | 0.636 | 1.425 | 0.789 | 0.08 | 44.6 | |
| | | Cp18 | 0.457 | 1.139 | 0.682 | 0.06 | 41.4 | |
| | ВЗК | Cp9 | 0.249 | 0.406 | 0.157 | 0.01 | 12.9 | |
| | | Cp12 | 0.269 | 0.480 | 0.211 | 0.02 | 25.8 | |
| | | Cp18 | 0.303 | 0.448 | 0.145 | 0.01 | 17.3 | |
| М | БЗК | Cp9 | 3.454 | 6.993 | 3.539 | 0.34 | 167.5 | |
| | | Cp12 | 1.525 | 3.032 | 1.507 | 0.14 | 61.7 | |
| | | Cp18 | 3.050 | 6.771 | 3.721 | 0.35 | 176.8 | |
| | ВЗК | Cp9 | 0.166 | 0.423 | 0.257 | 0.02 | 10.2 | |
| | | Cp12 | 0.174 | 0.394 | 0.220 | 0.02 | 14.1 | |
| | | Cp18 | 0.120 | 0.343 | 0.223 | 0.02 | 17.9 | |

Примечание. ΔM , m и K – соответственно общий привес, масса удержанных продуктов и коррозионные потери; В, М – Владивосток и Мурманск; БЗК и ВЗК – брызгозащищенный и водозащищенный контейнеры.

чем в ВЭК. В контейнерах, даже на фоне больших колебаний длительности увлажнения металлической поверхности в Мурманске и Владивостоке [15], резко выражено влияние хлорид-ионов. Например, к 20 годам в Мурманске поверхностная концентрация хлоридов на покрытиях Ср9 и Ср18 составила 167.5 и 176.8 мг/м², а на Ср12 лишь 61.7 мг/м². В результате коррозия двух первых покрытий оказалась в 2.5 раза больше, чем Ср12. Во Владивостоке (при заметно меньшем отложении хлоридов на образцах) коррозия слабее (табл. 4).

В первом приближении, зависимость коррозии K (г/м²) от количества хлоридов $[Cl^-]$ в мг/м², аккумулированных поверхностью серебряного покрытия (рис. 5), линейна:

$$K = a[Cl^-], \quad (1)$$

где $a = 0.021$.

Линейна также связь K с общим привесом образца ΔM :

$$K = b_1 \Delta M \quad (2)$$

или с массой удержаных продуктов коррозии m (рис. 6):

$$K = b_2 m, \quad (3)$$

где $b_1 = 1.14$ и $b_2 = 0.536$. Прямые 2 и 3 на рис. 6 проходят через начало координат, что можно интерпретировать как очевидное отсутствие потерь продуктов коррозии (путем осыпания с образцов). Косвенно это подтверждают и практически совпадающие между собой средние величины ΔM и K (от 0.165 до 3.454 и от 0.145 до 3.721 г/м² соответственно) в конце 20-летней экспозиции в контейнерах.

ДИСКУССИЯ

Серебро термодинамически более устойчиво, чем медь или латунь. Его стандартный электродный потенциал равен 0.799 В против 0.337 В у меди [1, 23]. В сухой или чистой влажной атмосфере оно пассивируется, сохраняя блеск, что и определяет использование серебрения для усиления коррозионной стойкости, увеличения электропроводности деталей электро- и радиоаппаратуры (реле, волноводы, разъемы, штеккеры, контактные детали и пр.).

Однако в воздухе, содержащем даже следы некоторых загрязнений (0.1–50 мкг/м³), серебро тускнеет и чернеет, а поверхностные пленки соответствующих неорганических соединений увеличивают переходное сопротивление посеребренных электрических контактов [24–26].

Показано [7, 11, 14, 27], что потускнение и почернение серебра в открытой атмосфере и закрытых помещениях вызывают главным образом со-




Рис. 4. Кинетика увеличения общей массы латунного образца с покрытием Ср9 (○), Ср12 (△) и Ср18 (□). Станция Мурманск, брызгозащищенный контейнер.






Рис. 5. Влияние хлоридов на коррозию образцов латуни с серебряными покрытиями.

единения, которые по растворимости в водных растворах можно выстроить в ряд:





броневые покрытия, теряя сплошность, могут, будучи катодными, стимулировать локальную коррозию латуни.

Пьезокварцевым микровзвешиванием определено, что в воздухе с относительной влажностью 90% слой адсорбированной влаги на чистом серебре может достигать 13–18 молекулярных слоев вблизи 0°C и снижается до 2–3 слоев при 60–80°C [2, 3]. Эту сорбцию сильно стимулируют осевшие из воздуха хлориды [6] и возникшие продукты коррозии.

Совсем иначе ведут себя серебряные покрытия в открытой атмосфере, где осевшие при сухой погоде морские аэрозоли периодически вымываются с поверхности дождем. Во влажных тропиках Китая (г. Кантон, г. Шанхай, о. Хайнань) серебряные покрытия Cr12 и Cr24 по меди (с химической и электрохимической пассивацией и без нее) тускнели (чернели) в течение 1–5 мес., но даже после 4.5 лет выдержки коррозию медной основы визуально не наблюдали [29].

Судя по образующемуся медному налету, в локальных анодных зонах под покрытием преимущественно растворяется цинковая составляющая латуни. В атмосферных условиях ионы цинка способны в присутствии хлорида натрия образовывать плохо растворимый основный хлорид $Zn_5(OH)_8Cl_2$ [30], который, накапливаясь, может способствовать как блокированию анодных зон в покрытии, так и его отрыву от основы.

Описаные выше окрашенные пленки и солевой налет, несомненно, представляют смесь продуктов коррозии серебра и латуни, но вклад каждого выделить трудно, поскольку отдельно серебро в контейнерах не испытывали.

О возможной коррозии чистого серебра (>99.9%) в сельской, городской и промышленной атмосфере можно судить по четырехлетней экспозиции на 39 коррозионных станциях Европы, Канады и США [31]. Серебряные образцы размером 50 × 10 × 0.5 мм испытывали под навесом в алюминиевом ящике с вентиляционными отверстиями. Продукты коррозии удаляли катодным восстановлением в 0.1 M Na_2SO_4 при $D_k = 1.25 \text{ A/m}^2$. В зависимости от типа атмосферы средняя толщина слоя серебра за 4 года уменьшилась на 0.018–0.594 мкм. При сохранении той же скорости весовая потеря серебра за 20 лет соответствовала бы слою 0.36–11.88 мкм. Расчетные ΔM и K для этого срока графически сопоставлены с на-

Примечание. Н, М, Л – соответственно высокое, среднее, низкое.

шими данными на рис. 6. Все точки прямой, относящиеся к сельской, городской и, особенно, промышленной атмосфере [31], располагаются заметно выше, чем наши экспериментальные точки на прямой для серебряного покрытия – в морской. Это, видимо, свидетельствует о большей чувствительности серебра к сульфидным и аммиачным городским и промышленным загрязнениям, чем к хлоридным, хотя последние, очевидно, ускоряют его локальную коррозию. Нужно заметить, что подобное сопоставление результатов не совсем корректно, поскольку в наших контейнерах и в алюминиевых ящиках условия воздухообмена с внешней средой, влияющие на ход коррозии образцов, не идентичны.

Если грубо отнести потери металла к равномерной коррозии самого покрытия, средняя глубина коррозии покрытий Ср9 и Ср18 за 20 лет (максимум потерь 3.539 и 3.721 г/м² в Мурманске в БЗК) составила бы 0.35 мкм (табл. 4).

В расчете же на фактическую площадь поражений латуни, равную 0.69, 0.14 и 0.10 см² для Ср9, Ср12 и Ср18 соответственно (определенную по числу и среднему диаметру вздутий на обеих сторонах образца в БЗК, Мурманск, табл. 3), средняя глубина локальной коррозии $h_{\text{ср}}$ латуни под теми же покрытиями составила бы 42.91 и 303 мкм. Это довольно близко к измеренным максимальным глубинам коррозии латуни $h_{\text{макс}}$ (рис. 3). При одинаковых весовых потерях площадь разрушения латуни под тонкими серебряными покрытиями больше (рис. 7), а глубина коррозии соответственно меньше.

Экстраполируя кривые рис. 3 на ось ординат, можно оценить среднюю глубину коррозии чистой латуни. Полученная величина (5–10 мкм) почти соответствует фронту равномерной коррозии латуни за 14–20 лет выдержки в Мурманске в открытой атмосфере (6.6–8.7 мкм).

Фактическая средняя глубина коррозии латуни должна быть, очевидно, меньше расчетной, поскольку часть коррозионных потерь приходится на коррозию покрытия. Но характер полученной на рис. 3 зависимости, по-видимому, верен: при прочих равных условиях глубина коррозии латуни в локальном дефекте на покрытии должна увеличиваться с толщиной покрытия. Последнее закономерно для катодных покрытий: с увеличением их толщины число открытых пор сокращается, но плотность анодного тока растворения латуни в них резко возрастает. Возникнув, питтинг развивается и вширь, и вглубь. Это очень четко видно при анализе поражений образцов с покрытиями Ср9 и Ср18, находившимися 20 лет в БЗК в Мурманске.

Для металлов, покрытых серебром, морская атмосфера достаточно коррозивна [10–12]. Кор-




Рис. 7. Связь между суммарной площадью разрушения латуни S под покрытиями Ср9 (●), Ср12 (×) и Ср18 (Δ) и интегральными коррозионными потерями на образце.

розия посеребреной меди (8 мкм серебра) за 800 сут испытаний в сильно и средне загрязненных промышленных и морской атмосфере, а также в помещении оценена в 6 ± 3 ; 2 ± 2 ; 9 ± 8 и 0.3 ± 0.3 мкг/(см² сут) соответственно [11]. Если пренебречь коррозией серебра, то средняя глубина поражения меди составила бы в этом случае 7.4 ± 3.7 ; 2.5 ± 2.5 ; 11.1 ± 9.8 и 0.37 ± 0.37 мкм (в том же порядке перечисления типов атмосферы). Средняя глубина коррозии посеребреной латуни в контейнерах в Мурманске в Владивостоке даже за десятикратно большую экспозицию оказывается меньше на 1–3 порядка величины.

Итак, в морской атмосфере решающим в защите латуни от коррозии может стать число активно работающих пор в серебряном покрытии (зависящее от его толщины) и концентрация присущего на нем раствора. Основанием для такого суждения является наблюдавшееся уменьшение числа активных очагов (воздутий) с ростом толщины пленки серебра на латуни (табл. 3) и линейная зависимость коррозии от поверхностной концентрации хлорид-ионов (рис. 5).

Испытания образцов на корабле (в двух экспедициях по 4 мес.) показали неудовлетворительное поведение серебряных покрытий в открытой атмосфере. Наблюдались питтинг и язвы на защищаемой основе. В трюмном помещении покрытия в основном тускнели, чернели, но коррозия основы под 6-мкм покрытием начиналась уже в первый месяц экспозиции (табл. 6).

Сопоставляя табл. 6 и 7, можно заключить, что трюмные испытания образцов относительно хорошо воспроизводят коррозионное поведение серебряных покрытий на латунных и бронзовых деталях в действующих приборах водозащищенного и брызгозащищенного исполнения на плавающих судах (табл. 7).

По изменению внешнего вида серебряных покрытий вряд ли возможно определить срок их технической годности, если их главная функция –

Таблица 6. Коррозионное поведение серебряных покрытий, испытанных на корабле в условиях плавания

| Покрытие | Основа | T_n , мес. | | | | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|-----|----|------|---------------|-----|-----|------|
| | | трюм | | | | палуба | | | |
| | | цв | пк | ос | балл | цв | пк | ос | балл |
| Cp9 | Медь М1 | 1 | 4 | — | 2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 5 |
| Cp6 | Латунь Л62 | 0.3 | 0.3 | 1 | 5 | Не испытывали | | | |
| Cp9 | То же | 0.3 | 1 | — | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 5 |
| Cp9, окс. | » | 1 | 4 | — | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 5 |
| Cp12 | » | 1 | 4 | — | 1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 5 |
| Cp6 | Бронза БрОФ 6.5-0.15 | 1 | 1 | 2 | 5 | Не испытывали | | | |
| Cp12 | То же | 1 | — | — | 1 | То же | | | |
| Cp6 | Бронза БрБ2 | 3 | 4 | — | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 5 |

Примечание. T_n – начало появления поражений: изменение цвета (цв), коррозия покрытия (пк) и защищаемой основы (ос). Балльная оценка по ОСТ 5-9246-75 [20] (0 – отсутствие коррозии, 1 – потемнение покрытия, 2 – плотный солевой налет, ..., 5 – коррозия основы).

Таблица 7. Коррозионное состояние серебряных покрытий на латунных и бронзовых деталях приборов, эксплуатировавшихся на кораблях в открытой атмосфере (ОА), палубных надстройках (ПН), корабельных помещениях (КП)

| История | Место эксплуатации | Условия | Вид исполнения | Покрытие | Балл* |
|---|--------------------|---------|----------------|----------|-------|
| Хранение 0.5 года, эксплуатация 7 лет (Северный флот). Детали снаружи прибора | ОА | ОЖ | ВЗИ | Cp6 | 5 |
| | ОА | ОЖ | ВЗИ | Cp12 | 5 |
| То же. Детали внутри прибора | ОА | ОЖ | ВЗИ | Cp9** | 1 |
| То же. Детали внутри прибора | ПН | Ж | БЗИ | Cp6 | 1 |
| | | | | Cp9** | 1 |
| Хранение 1 год, эксплуатация 4.5 года (Балтийский флот). Детали внутри прибора | ПН | Ж | БЗИ | Cp12 | 0 |
| | ПН | Ж | БЗИ | Cp18 | 0 |
| Хранение 11 мес., эксплуатация 5 лет (Северный флот). Детали внутри прибора | КП | С | БЗИ | Cp12 | 1 |
| Хранение 2–3 года, эксплуатация 7 лет (Северный флот). Детали внутри прибора | КП | С | БЗИ | Cp12 | 1 |
| | КП | С | БЗИ | Cp9** | 1 |

Примечание. Группы условий эксплуатации по ГОСТ 15150-69 [33]: ОЖ – очень жесткие, Ж – жесткие, С – слабые, ВЗИ и БЗИ – водозашщщенное и брызгозашщенное исполнение прибора.

* Балльная оценка по ОСТ 5-9246-75 [20] (0 – отсутствие коррозии, 1 – потемнение покрытия, ..., 5 – коррозия основы).

** Покрытия по бронзе БрОФ 6.5-0.15.

Таблица 8. Паяемость* и переходное контактное сопротивление серебряных покрытий на латуни Л62

| Покрытие | Нагрузка на контакты, г | Исходное состояние | После 12 мес. в сухом воздухе | Ускоренные коррозионные испытания в камере | Натурные испытания на судне | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | трюм | открытая палуба |
| Паяемость (площадь растекания припоя, мм^2) | | | | | | |
| Cp3 | – | 46 | 46 | 21–26 | – | – |
| Cp9 | – | 50 | 50 | – | 33 | – |
| Cp9 | – | 30 | 30 | 22–23 | 27 | 12 |
| Переходное сопротивление, $\text{Ом} \times 10^{-3}$ | | | | | | |
| Cp9 | 50 | 0.55 | 0.90 | – | 1.2 | 1.0 |
| Cp9 | 100 | 0.50 | 0.45 | – | – | – |
| Cp9 | 180 | 0.30 | 0.30 | – | 0.36 | 0.30 |

* Навески припоя ПОС-61 и спирто-канифольного флюса по 0.1 г.

сохранять низкое переходное сопротивление электрических контактов. Потускнение и светло-коричневый цвет покрытия на деталях при сборке прибора не считается браковочным признаком, если покрытие сохраняет свои функциональные свойства [32].

Серые, темно-коричневые и черные пленки оксидных и сульфидных соединений серебра на деталях во время эксплуатации прибора тоже допустимы, в частности для контактных пар, если переходное сопротивление не выходит за установленный предел и не нарушает работоспособность контактов [20]. После натурных испытаний образцов на плавающем судне паяемость серебра ухудшается, а переходное сопротивление увеличивается, но с повышением механической нагрузки на пару вновь стремится к исходной величине (табл. 8, измерения выполнены в НПО "Импульс").

В случаях, когда серебряные покрытия выполняют лишь защитную или декоративную функцию, визуальный метод пригоден для их оценки. Но слишком жесткие требования ОСТ 5-9246-75 [20] к покрытиям (браковка уже по трем точечным очагам коррозии основы на площади 35 см²) несовместимы с длительным сроком службы покрытий в приборе брызгозащищенного исполнения. Судя по визуальным оценкам, он не превышает одного-двух лет. Однако в водозащищенном варианте прибора он существенно больше – от 6 до 20 лет (табл. 9).

Сравнительный анализ коррозионного состояния образцов позволяет заключить, что в БЗК защитные свойства S_3 и декоративность S_d покрытий меняются от станции к станции в ряду: М < В < Б и связаны в первую очередь с накоплением на образцах хлоридов (максимальным в Мурманске, фоновым в Батуми и промежуточным – во Владивостоке) и длительностью состояния увлажненности металлической поверхности.

В ВЗК ряды коррозивности атмосферы на станциях выглядят иначе: Б < В < М и Б < М ≤ В соответственно для S_d и S_3 . Видимо, при малой концентрации хлоридов (до 26 мг/м² или 0.18 мг/обр., аккумулируемой за 20 лет во Владивостоке, табл. 4) решающим становится повышенное содержание сульфидных соединений в атмосфере Владивостока и Батуми и более высокая температура влажного воздуха.

Несколько худшие S_3 в Мурманске, в сравнении с Владивостоком, при почти равном количестве хлоридов естественны, если вспомнить, что в первом образцы увлажнены почти круглый год, а во втором зимний воздух относительно сух, ветер в основном континентален, и в контейнерах идет




Рис. 8. Соответствие между коррозией K и декоративностью S_d серебряных покрытий на латуни.

частичная дегидратация и уплотнение продуктов коррозии.

В среднем коррозионные потери массы образцов в БЗК во Владивостоке и Мурманске соответственно в 4.4 и 12.4 раза больше, чем в ВЗК. Между коррозией и декоративностью покрытий наблюдается характерная связь (рис. 8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

20-летние натурные испытания серебряных покрытий толщиной 9–18 мкм на латуни Л62, проведенные на морских побережьях Владивостока, Мурманска и Батуми в имитаторах корпусов судовых приборов, показали, что снижение защитных и декоративных функций покрытий зависит от накапливающихся на поверхности хлоридов, длительно сохраняющейся в контейнерах высокой влажности, присутствия в воздухе сульфидных загрязнений и его температуры.

Оксидные, хлоридные и сульфидные продукты коррозии серебра окрашивают исходно светлое блестящее покрытие в желтый, коричневый и в конечном итоге в черный цвет. Хлоридный

Таблица 9. Срок технической годности (годы) серебряных покрытий на основе визуальных оценок

| Покрытие | БЗК | | | ВЗК | | |
|----------|------|-----|-----|-----|-------|-----|
| | М | В | Б | М | В | Б |
| Cp9 | До 1 | 1–2 | 5–6 | 6–7 | 13–20 | 2–3 |
| Cp12 | До 1 | 1–2 | 5–6 | 8–9 | 13–20 | 2–3 |
| Cp18 | До 1 | 1–2 | >14 | 8–9 | 13–20 | 2–3 |

Примечание. БЗК и ВЗК – брызгозащищенный и водозащищенный контейнеры. М, В, Б – Мурманск, Владивосток, Батуми.

поверхностный электролит и пористость серебряного покрытия ведут к началу под ним коррозии латуни, а ее солевые продукты, которые, гидратируясь и распространяясь по поверхности, формируют на ней солевой налет переменной толщины. Затрудненный выход продуктов наружу ведет к отрыву и локальному вспучиванию покрытия.

Коррозия латуни под покрытием сильно зависит от его толщины. Чем она больше, тем меньше общая площадь поражения, но больше глубина коррозионных очагов, в которых из латуни селективно растворяется цинк.

В результате контейнерных испытаний коррозионные потери посеребреных латунных образцов за 20 лет оказались на 1–3 порядка величины меньше, чем у посеребреной меди после 2 лет выдержки в открытой морской и промышленной атмосфере.

Техническая годность защитных покрытий (определенная в соответствии с ОСТ 5-9246-75 и ГОСТ 9.012-73) целиком зависит от того, насколько быстро смогут проникать в приборный корпус осаждающиеся хлоридные аэрозоли и примеси коррозивных газов. В засоленной атмосфере срок службы обсуждаемых покрытий по стандартным нормам не превысит 1–2 лет, но при фоновом содержании хлоридов может достичь 13–20 лет.

Декоративные и защитные характеристики серебряных покрытий в имитаторе брызгозащищенного корпуса деградируют быстрее всего в Мурманске, затем Владивостоке и медленнее всего в Батуми. При меньшей засоленности воздуха, достигаемой в водозащищенном корпусе, решающим может стать проникновение сульфидных загрязнений. В этом случае по коррозивности станции выстраиваются в обратном порядке и сохранность покрытий нарастает в ряду Б < В < М.

Весовые потери образцов, отражающие суммарную коррозию покрытия и основы, линейно связаны с приростом общей массы образца и удержанных на нем продуктов коррозии. Связь коррозии с количеством накопленных хлоридов на образце, в первом приближении, тоже линейна. Декоративность покрытия падает в обратной пропорции к его коррозионным потерям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коррозия: Справ. изд. / Под ред. Шрайера Л.Л. / Пер. с англ. под ред. Синявского В.С. М.: Металлургия, 1981. С. 218.
2. Стрекалов П.В. // Защита металлов. 1998. Т. 34. № 6. С. 565.
3. Михайловский Ю.Н., Стрекалов П.В., Баландина Т.С. // Защита металлов. 1976. Т. 12. № 5. С. 513.
4. Стрекалов П.В., Михайловский Ю.Н. // Защита металлов. 1972. Т. 8. № 5. С. 573.
5. Стрекалов П.В., Михайлов А.А., Засульская М.Н. // Защита металлов. 1983. Т. 19. № 2. С. 179.
6. Стрекалов П.В., Михайловский Ю.Н., Баландина Т.С. // Защита металлов. 1974. Т. 10. № 3. С. 284.
7. Rice D.W., Cappell R.J., Shipp P.B.P. et al. // Atmospheric Corrosion / Ed. Aillor W.H. N.Y.: John Wiley and Sons Inc., 1982. P. 651.
8. Muller C.O. // Corrosion (USA). 1991. V. 47. № 2. P. 146.
9. Volpe L. // 11-th Int. Corros. Congr. Florence. 2–6 Apr. 1990. Milano, 1990. V. 2. P. 2; 25.
10. Jostan J.L., Mussinger W., Bogenschutz A.F. // Metalloberfläche. 1985. B. 39. № 2. S. 45.
11. Jostan J.L., Mussinger W., Bogenschutz A.F. // Metalloberfläche. 1985. B. 39. № 3. S. 93.
12. Jostan J.L., Mussinger W., Bogenschutz A.F. // Metalloberfläche. 1985. B. 39. № 4. S. 135.
13. Mayer U. // Metalloberfläche. 1978. B. 32. № 1. S. 3.
14. Hachimoto M., Ichimara S., Ide M. // J. Soc. Neat. air-cond. and Sanit. Eng. Jap. 1989. V. 63. № 3. P. 185.
15. Стрекалов П.В., Панченко Ю.М., Иванова В.П. и др. // Защита металлов. 1996. Т. 32. № 1. С. 66.
16. ГОСТ 9.012-73. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных испытаний.
17. ГОСТ 9.311-87. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений: Переизд. 1989 г. с изм. № 1.
18. Панченко Ю.М., Пустовских Т.Б., Стрекалов П.В. // Защита металлов. 1997. Т. 33. № 2. С. 190.
19. Панченко Ю.М., Стрекалов П.В., Пустовских Т.Б. // Защита металлов. 1998. Т. 34. № 1. С. 76.
20. ОСТ 5-9246-75. Покрытия металлические и неметаллические неорганические для деталей судового приборостроения. Требования к выбору видов и толщин. Требования к покрытиям.
21. ГОСТ 17332-71. Металлы, сплавы, покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы испытаний на атмосферную коррозию на климатических испытательных станциях.
22. ГОСТ 9.302-88. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.
23. Томашов Н.Д. Теория коррозии и защиты металлов. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 132.
24. Yosum J.E. // J. AIR Pollut. Contr. Assoc. 1958. V. 8. № 3. P. 203.
25. Corrosion Troubles of Electric Contacts and Their Analysis // J. Soc. Mater. Sci. Jap. 1991. V. 10. № 455. P. 978.

- 26. Proc. 36-th IEEE Holm Conf. Elec. Contacts and 15-th Int. Conf. Elec. Contacts. Montreal. Aug. 20–24, 1990. N.Y.
- 27. Rice D.W., Cappell R.J., Kinsolving W. et al. // J. Electrochem. Soc. 1980. V. 127. № 4. P. 891.
- 28. Graedel T.E. // J. Electrochem. Soc. 1992. V. 139. № 7. P. 1963.
- 29. Biestek T. // Atmospheric Corrosion / Ed. Aillor W.H. N.Y.: John Wiley and Sons Inc., 1982. P. 775.
- 30. Falk T., Svensson J.-E., Johansson L.-G. // J. Electrochem. Soc. 1998. V. 115. № 9. P. 2993.
- 31. UN/ECE International co-operative programme on effects on materials, including historic and cultural monuments. Report № 26: Corrosion attack on electric contact materials. Evaluation after 8 years of exposure. Stockholm, Sweden: Swedish Corrosion Institute, 1998.
- 32. ГОСТ 9.301-86. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования.
- 33. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия, эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды / Переизд. 1991. с изм. № 1, 2, 3.